




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Верстак СТАНДАРТ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств Верстака "Стандарт" (далее "Верстак") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.


2. Условия гарантии:

1. Сборку верстака производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей верстака
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей стеллажа в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений изделия (верстак);
 - при нахождении изделия (верстака) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
 - при нахождении изделия (верстак) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
 - при условии повышенной влажности помещения;
 - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
 - ущерб или утеря изделия (верстак) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
 - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
 - ущерб в результате транспортировки самовывозом.


5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.


Шаг 1. Стянуть две длинные нижние поперечины, с пазами под полку, при помощи нижней малой поперечины, шкантов и средних саморезов.




Шаг 2. Притянуть длинные поперечины к столбам с помощью винтов и гаек-бочонков. Соблюдайте параллельность пазов для захода полки. Установите полку в пазы до упора.




Шаг 3. Притянуть длинные поперечины к столбам с помощью винтов и гаек-бочонков. Прикрепить роликовые направляющие для ящиков к верхним коротким поперечинам при помощи малых саморезов.




Шаг 4. Собрать два ящика с помощью фурнитуры по схеме. На схеме показана сборка левого ящика, если смотреть на лицевую сторону верстака.




Шаг 5. Прикрепить роликовые направляющие для ящиков к верхней средней поперечине при помощи малых саморезов. Поперечину вставить перпендикулярно в пазы длинных верхних поперечин, пока не притягивая. Придерживая среднюю поперечину, проверить плавность хода ящиков.



Шаг 6. При помощи винтов малых, к внутренней части столешницы прикрепить две металлические направляющие. Убедившись в плавности хода, выкрутить винт.



Шаг 7. Прикрепить винт к тискам с помощью средних саморезов. Вставить ручку в отверстие. Заглушки ручек притянуть малыми саморезами или приклеить (клей в комплектацию не входит).



Шаг 8. Убедившись в плавности хода ящиков, притянуть верхнюю среднюю поперечину при помощи длинных саморезов. Зафиксировать столешницу к основанию верстака при помощи длинных саморезов.

(Для столешниц из твердых пород древесины самостоятельно просверлить отверстия-наметки, диаметром не более 3мм, в поперечинах под саморезы).

